



Aircraft Industries



www.let.cz / pps@let.cz / +420 572 817 664
Aircraft Industries, a.s. / Na Záhonech 1177 / Kunovice 686 04 / Czech Republic

SERVISNÍ BULLETIN

SB č. **L-410/023b**

Revize č. -

Typ letounu: **L-410**

Datum vydání: **12. 04. 2021**

Technický obsah tohoto dokumentu je schválen na základě oprávnění projekční organizace č. EASA.21J.119.

Klasifikace: Doporučený.

Předmět: Kontrola a případné doplnění diod v konektoru ventilu vztlakových klapek GA 163T/16.

Nahrazení: -

1. INSTRUKCE PRO PLÁNOVÁNÍ

A. PLATNOST

L 410 FG v.č. 1521, 1525, 1526.

B. SOUVISEJÍCÍ POŽADAVKY

Zvláštní požadavky nejsou.

C. DŮVOD

Záporné špičky napětí při ovládání vztlakových klapek.

D. DOBA PROVEDENÍ

Během nejbližší periodické prohlídky P1.

E. NORMOHODINY

Předpokládaná pracnost:

Kontrola: 1,0 Nhod.

Úprava: 2,0 Nhod.

**F. MATERIÁL**

Dodá Aircraft Industries a.s., 686 04 Kunovice, Česká republika na objednávku.

G. NOVÉ VYBAVENÍ

Není potřebné.

H. SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY

Multimetr na měření diod.

I. NÁKLADY

Hradí provozovatel.

J. HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

Bez vlivu.

K. POUŽITÁ DOKUMENTACE**1. Výkresy**

B074 061X El. schéma E-Vztlakové klapky

2. Provozně technická příručka, Dok. č. Do-L410-1232.0, kap.:

24.30.04 24.40.00 29.00.00

L. ZMĚNOVANÁ DOKUMENTACE

LP Bez vlivu.

PÚ Bez vlivu.

PTP Bez vlivu.

AE Revize Doplnku pro v.č.

2. INSTRUKCE PRO PROVEDENÍ**A. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE**

Odpojte zásuvku vnějšího zdroje dle postupu v PTP letounu kap. 24.40.00.

Demontujte z letounu akumulátory dle postupu v PTP letounu kap. 24.30.04.

Demontujte víko předního přechodového krytu křídlo-trup.

3. POTŘEBNÝ MATERIÁL

A. MATERIÁL DODÁVANÝ VÝROBCEM LETOUNU

Poz.	Nomenklatura	Název	ks/letoun
1	90014127	Dioda 1N 4007	2
2	87143703	Hadice smršťovací DR24-1/4-0	0,15 m
3	91670602	Propojka pájecí D144-12	3

4. ZÁPIS DO LETADLOVÉ KNIHY

Kontrola instalace diod E15, E16 v konektoru ventilu GA 163T/16 symbol E1 byla provedena podle servisního bulletinu L-410/023b.

Zjištěný stav: Instalace diod E15, E16 provedena.

Nebo Instalace diod E15, E16 neprovedena.
Provedena instalace diod E15, E16 v konektoru ventilu GA 163T/16 symbol E1 podle servisního bulletinu L-410/023b.

Datum:

Provedl:

(jméno a podpis osvědčujícího pracovníka)